



**Compte-rendu de l'inspection trimestrielle du SSCT.
1er Trimestre 2020.**

Justin Tessier et Damien Bruvier ont effectué l'inspection trimestrielle du SSCT le 09-10 Janvier 2020.

Ils ont visité les zones labos et bureau du bâtiment situé 132 ch de Basso Cambo- 31035 Toulouse.

Les observations et préconisations sont les suivantes :

1. Laboratoire Application :
 - Bulles sur Lino.
 - Le compartiment réfrigérateur contenant le bloc froid médical n'est pas propre et le bloc médical est pris dans la glace.
 - Tache de fuite au plafond au-dessus du poste de soudure.
2. Laboratoire Caractérisation :
 - Bulles sur Lino.
 - Les employés ont froid le matin tôt dans le labo.
3. Laboratoire ESD :
 - Rien à signaler.
4. Laboratoire Test :
 - Les employés ne peuvent pas apporter leur boisson dans la salle et les posent dans le couloir par terre, il serait intéressant de prévoir une petite table à l'entrée pour poser les tasses.
5. Laboratoire Fiabilité- Salle CEM :
 - Pas de PTI dans la nouvelle salle.
6. Kitchenette :
 - Rien à Signaler.
7. Magasin :
 - Rien à Signaler.

8. Zone Bureaux :
 - Température trop basse le matin en Edison.
 - Prises RJ45 du bureau d'Anissa arrachée.
 - Les sondes des climatisations sont pour certaines mal calibrées ce qui entraîne des zones froides dans les bureaux.
9. Douche, sanitaires :
 - Les produits utilisés dans les sanitaires sont irritant et gênent certains employés, il serait utile de vérifier le type de produit utilisé et le dosage.
10. Extincteurs :
 - Rien à Signaler.
11. Sorties de secours :
 - Les listes d'évacuation par zone ne sont pas à jour et des employés doivent être enlevés et ajoutés.
12. Hall d'entrée/accueil :
 - Matériel trousse à pharmacie à mettre à jour (Bandes et compresses).
13. Zone de repos/Vestiaire
 - Rien à Signaler.
14. Extérieur
 - Cadenas vélo à changer et pompe vélo à acheter.
 - Le miroir extérieur pour visualiser les voitures dans la rue est sale ou mal réglé et ne permet pas de bien voir les véhicules.

Les PTI sont fonctionnels.

Le défibrillateur fonctionne correctement.

Conclusions :

Aucun problème majeur à reporter.

Toulouse le 17 Janvier 2020.

Justin Tessier – Damien Bruvier
Membres du CSE/SSCT